



# L2003

**SK** Vákuový kryptónový adaptér pre TS 400

**EN** Vacuum crypton adapter for TS 400

**D** Kryptonvakuumadapter für TS 400



**SK**

## Zoznam dielov

| P.č. | Artikel | Komponenty                        | Množstvo |
|------|---------|-----------------------------------|----------|
| 1.   | U1133   | Teleso adaptéra                   | 1        |
| 2.   | U1093   | Viečko adaptéra                   | 1        |
| 3.   | U6073   | Držiak adaptéra                   | 1        |
| 4.   | I3032   | Zoskrutkovanie zovieracie 12x1/2" | 1        |
| 5.   | I3018   | Púzdro podperné 12x1              | 1        |
| 6.   | J5004   | Vákuomer                          | 1        |
| 7.   | L2004   | Rýchlospojka vákuová              | 1        |
| 8.   | L2005   | Prípojka na vákuovú rýchlospojku  | 1        |
| 9.   | J4007   | Filter zo spekaného bronzu        | 1        |
| 10.  | F1388   | Skrutka samorezná                 | 2        |
| 11.  | F1709   | Podložka Ø6,4                     | 2        |
| 12.  | F1353   | Skrutka do plechu Ø4,2x38         | 2        |
| 13.  | D3074   | Rozperka Ø6                       | 2        |
| 14.  | G4055   | Oko káblové                       | 1        |
| 15.  | D3082   | Šnúra                             | 1        |
| 16.  | A0082   | Zoznam dielcov súboru L2003       | 1        |


# L2003



**SK** Vákuový kryptónový adaptér pre TS 400

**EN** Vacuum crypton adapter for TS 400

**D** Kryptonvakuumadapter für TS 400



## EN Part list

| No. | Article | Components                          | Quantity |
|-----|---------|-------------------------------------|----------|
| 1.  | U1133   | Adapter body                        | 1        |
| 2.  | U1093   | Adapter cap                         | 1        |
| 3.  | U6073   | Adapter holder                      | 1        |
| 4.  | I3032   | Screwing straight gripping 12x1/2'' | 1        |
| 5.  | I3018   | Supporting case 12x1                | 1        |
| 6.  | J5004   | Vacuum gauge dia.63-G1 / 4 "        | 1        |
| 7.  | L2004   | vacuum quick coupler                | 1        |
| 8.  | L2005   | Connection for fast vacuum coupling | 1        |
| 9.  | J4007   | Sintered bronze filter              | 1        |
| 10. | F1388   | Self-tapping screw                  | 2        |
| 11. | F1709   | Washer Ø6,4                         | 2        |
| 12. | F1353   | Self-tapping screw Ø4,2x38          | 2        |
| 13. | D3074   | Wall plug Ø6                        | 2        |
| 14. | G4055   | Lifting eye                         | 1        |
| 15. | D3082   | String                              | 1        |
| 16. | A0082   | List of components for L2003        | 1        |

## D Artikel Liste

| Nr. | Artikel | Komponenten                            | Stückzahl |
|-----|---------|--|-----------|
| 1.  | U1133   | Adapterkörper                          | 1         |
| 2.  | U1093   | Abdeckkappe f. Vakuumadapter           | 1         |
| 3.  | U6073   | Halter für Vakuumadapter               | 1         |
| 4.  | I3032   | Gerade Klemmringverschraubung 12x1/2'' | 1         |
| 5.  | I3018   | Stützhülse 12x1                        | 1         |
| 6.  | J5004   | Manometer Y63mm, G1/4'''               | 1         |
| 7.  | L2004   | Vakuum-Schnellkupplung                 | 1         |
| 8.  | L2005   | Vakuum-Verbindungsschlauch G 1/4"      | 1         |
| 9.  | J4007   | Filter aus gesinterter Bronze          | 1         |
| 10. | F1388   | Selbstschneidende Schraube             | 2         |
| 11. | F1709   | Scheibe Ø6,4                           | 2         |
| 12. | F1353   | Blechschrabe Ø4,2x38                   | 2         |
| 13. | D3074   | Abstandshalter Ø6                      | 2         |
| 14. | G4055   | Kabelöse                               | 1         |
| 15. | D3082   | Schnur                                 | 1         |
| 16. | A0082   | Liste der Komponenten für L2003        | 1         |

**SK** Podrobný návod na montáž získate naskenovaním QR kódu.

**EN** For the detailed installation manual scan the QR code.

**D** Für die detaillierte Montageanleitung scannen Sie die QR-Code.



Strana/Page/Seite 28

Technické zmeny vyhradené  
Technical changes reserved  
Technische Änderungen vorbehalten



THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.  
Na vartičke 14  
SK 965 01 Žiar nad Hronom  
Tel.: +421 45 601 60 80-84  
mail: [info@thermosolar.sk](mailto:info@thermosolar.sk)  
web: [www.thermosolar.sk](http://www.thermosolar.sk)