



S4020



- SK** Súbor montážny základný spájkovací
- EN** Basic soldering assembling set
- D** Lötensmontagegrundbausatz



- SK** Pozri str. 21 návodu na montáž
- EN** See page 21 of the installing manual
- D** Siehe Seite 21 der Montageanleitung

SK Zoznam dielov

P.č.	Artikel	Komponenty	Množstvo
1.	S4034	Rozvodka s odvzdušnením	1
2.	S4032	Koleno nástenné 6x38''	1
3.	S4033	Odvzdušňovacia rúrka $\varnothing 6$	1
4.	U1232	Teleso odvzdušňovacej zátky $\varnothing 16,4/M6$	1
5.	U1011	Odvzdušňovacia skrutka	1
6.	I1403	Cu oblúk 90° - $\varnothing 18$ obojstranne osadený	1
7.	I1112	Cu nátrubok $\varnothing 6$	1
8.	I1105	Cu viečko $\varnothing 18$	1
9.	J3007	Odvzdušňovač kúrenársky 3/8''	1
10.	D2126	Krytka puzdra senzora EPDM	1
11.	F5090	Odvzdušňovací kľúč	1
12.	D3318	Páska viazacia 100x2,5mm	2
13.	A0012	Zoznam dielcov súboru S4020	1


S4020



SK Súbor montážny základný spájkovací

EN Basic soldering assembling set

D Lötmontagegrundbausatz



EN Parts list

No.	Article	Components	Quantity
1.	S4034	Switchboard with venting	1
2.	S4032	knee wall 6x38''	1
3.	S4033	Vent pipe \varnothing 6	1
4.	U1232	Body of deaeration plug \varnothing 16,4/M6	1
5.	U1011	Deaeration screw	1
6.	I1403	Copper Bend 90° - \varnothing 18 installed on both sides	1
7.	I1112	Copper coupling \varnothing 6	1
8.	I1105	Copper cap \varnothing 18	1
9.	J3007	Deaerator 3/8''	1
10.	D2126	Cover for the temperature sensor thermowell	1
11.	F5090	Deaeration key	1
12.	D3318	Binding tape 100x2,5mm	2
13.	A0012	List of components for S4020	1

D Artikel Liste

Nr.	Artikel	Komponenten	Stückzahl
1.	S4034	Vorlaufanschluss mit Entlüftung	1
2.	S4032	Winkelhalter 6x38''	1
3.	S4033	Entlüftungsrohre Cu \varnothing 6	1
4.	U1232	Entlüftungsstopfenkörper \varnothing 16,4/M6	1
5.	U1011	Entlüfterschraube f. Enddeckel	1
6.	I1403	Bogen 90° - \varnothing 18 beidseitig verbaut	1
7.	I1112	Kupferlotstützen \varnothing 6	1
8.	I1105	Kupferkappe \varnothing 18	1
9.	J3007	Heizungsentlüftung 3/8''	1
10.	D2126	Sensorhülsekappe Durchm.8	1
11.	F5090	Enlüftungsschlüssel	1
12.	D3318	Bindeband 100x2,5mm	2
13.	A0012	Komponentenliste für S4020	1

SK Podrobný návod na montáž získate naskenovaním QR kódu.

EN For detailed installation manual scan the QR code.

D Für detaile Montageanleitung scannen Sie die QR-Code.



Strana/Page/Seite 19

Technické zmeny vyhradené
Technical changes reserved
Technische Änderungen vorbehalten



THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.
Na vartičke 14
SK 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421 45 601 60 80-84
mail: info@thermosolar.sk
web: www.thermosolar.sk