



# S4020



- SK** Súbor montážny základný spájkovací
- EN** Basic soldering assembling set
- D** Lötmontagegrundbausatz



- SK** Pozri str. 21 návodu na montáž
- EN** See page 21 of the installing manual
- D** Siehe Seite 21 der Montageanleitung

## SK Zoznam dielov

P.č.	Artikel	Komponenty	Množstvo
1.	S4034	Rozvodka s odvzdušením	1
2.	S4032	Koleno nástenné 6x38''	1
3.	S4033	Odvzdušňovacia rúrka Ø 6	1
4.	U1232	Teleso odvzdušňovacej zátky Ø16,4/M6	1
5.	U1011	Odvzdušňovacia skrutka	1
6.	I1403	Cu oblúk 90° - Ø18 obojstranne osadený	1
7.	I1112	Cu nátrubok Ø6	1
8.	I1105	Cu viečko Ø18	1
9.	J3007	Odvzdušňovač kúrenársky 3/8''	1
10.	D2126	Krytka puzdra senzora EPDM	1
11.	D2416	O-Krúžok Ø13 x 2,5 mm	1
12.	D3318	Páska viazacia 100x2,5mm	2
13.	A0012	Zoznam dielcov súboru S4020	1


# S4020



**SK** Súbor montážny základný spájkovací

**EN** Basic soldering assembling set

**D** Lötmontagegrundbausatz



## EN Parts list

No.	Article	Components	Quantity
1.	S4034	Switchboard with venting	1
2.	S4032	knee wall 6x38''	1
3.	S4033	Vent pipe $\varnothing$ 6	1
4.	U1232	Body of deaeration plug $\varnothing$ 16,4/M6	1
5.	U1011	Deaeration screw	1
6.	I1403	Copper Bend 90° - $\varnothing$ 18 installed on both sides	1
7.	I1112	Copper coupling $\varnothing$ 6	1
8.	I1105	Copper cap $\varnothing$ 18	1
9.	J3007	Deaerator 3/8''	1
10.	D2126	Cover for the temperature sensor thermowell	1
11.	D2416	O – Ring $\varnothing$ 13 x 2,5 mm	1
12.	D3318	Binding tape 100x2,5mm	2
13.	A0012	List of components for S4020	1

## D Artikel Liste

Nr.	Artikel	Komponenten	Stückzahl
1.	S4034	Vorlaufanschluss mit Entlüftung	1
2.	S4032	Winkelhalter 6x38''	1
3.	S4033	Entlüftungsrohre Cu $\varnothing$ 6	1
4.	U1232	Entlüftungsstopfenkörper $\varnothing$ 16,4/M6	1
5.	U1011	Entlüfterschraube f. Enddeckel	1
6.	I1403	Bogen 90° - $\varnothing$ 18 beidseitig verbaut	1
7.	I1112	Kupferlotstützen $\varnothing$ 6	1
8.	I1105	Kupferkappe $\varnothing$ 18	1
9.	J3007	Heizungsentlüftung 3/8''	1
10.	D2126	Sensorhülsekappe Durchm.8	1
11.	D2416	O-Ring $\varnothing$ 13 x 2,5 mm	1
12.	D3318	Bindeband 100x2,5mm	2
13.	A0012	Komponentenliste für S4020	1

**SK** Podrobný návod na montáž získate naskenovaním QR kódu.

**EN** For detailed installation manual scan the QR code.

**D** Für detaile Montageanleitung scannen Sie die QR-Code.



Strana/Page/Seite 19

Technické zmeny vyhradené  
Technical changes reserved  
Technische Änderungen vorbehalten



THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.  
Na vartičke 14  
SK 965 01 Žiar nad Hronom  
Tel.: +421 45 601 60 80-84  
mail: [info@thermosolar.sk](mailto:info@thermosolar.sk)  
web: [www.thermosolar.sk](http://www.thermosolar.sk)