


S4213




SK Súbor kompenzačný pre vákuové kolektory TS 400

EN Compensation set for vacuum collectors TS 400

D Kompensatorenset für Vakuum kollektoren TS 400



SK S4016 — Nie je súčasťou setu!
EN S4016 — Not included in the set!
D S4016 — Nicht im Set enthalten!



SK Zoznam dielov

P.č.	Artikel	Komponenty	Množstvo
1.	S4492	Kompenzátor TS400	3
2.	U6015	Svorka pr.40	3
3.	F1131	Skrutka M6x35, DIN 912-A2	6
4.	D2313	O-Kružok Ø30x3mm	3
5.	A1014	Zoznam dielcov súboru S4213	1


S4213



SK Súbor kompenzačný pre vákuové kolektory TS 400

EN Compensation set for vacuum collectors TS 400

D Kompensatorenset für Vakuum kollektoren TS 400



EN Parts list

No.	Article	Components	Quantity
1.	S4492	Compensator TS 400	3
2.	U6015	Quick coupler \varnothing 40mm	3
3.	F1131	Bolt M6x35, DIN 912-A2	6
4.	D2313	O-ring \varnothing 30 x 3mm	3
5.	A1014	List of components for S4213	1

D Artikel Liste

Nr.	Artikel	Komponenten	Stückzahl
1.	S4492	Kompensator TS 400	3
2.	U6015	Spannklammer \varnothing 40	3
3.	F1131	Zylinderschraube m. Innensechse M6x35, DIN 912-A2	6
4.	D2313	O-Ring \varnothing 30 x 3mm	3
5.	A1014	Liste der Komponenten für S4213	1

SK Podrobný návod na montáž získate naskenovaním QR kódu.

EN For the detailed installation manual scan the QR code.

D Für detaile Montageanleitung scannen Sie die QR-Code.



Strana/Page/Seite 27

Technické zmeny vyhradené
Technical changes reserved
Technische Änderungen vorbehalten



THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.
Na vartičke 14
SK 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421 45 601 60 80-84
mail: info@thermosolar.sk
web: www.thermosolar.sk